

Método de limpieza de placas solares.

Revisa el sumario del fabricante previamente antes de empezar a fregar las placas solares, verifica si el fabricante recomienda alguna información específica relativo la limpieza de los paneles solares.

Comprueba las condiciones de acceso a las placas solares. Realice un trabajo seguro y sin riesgo de caída.

Se recomienda pértigas telescópicas y filtros de agua pura Puralimp.

Apaga el sistema fotovoltaico. Apágalo para evitar cualquiera accidente de electrocución mientras se realiza la limpieza.

Despliega la pértiga Puralimp a la longitud deseada para un trabajo cómodo y fácil.

Conecta tú pértiga al sistema de filtrado de agua pura, Limpie con agua pura sin detergente para un mayor rendimiento de las placas, Frota con orden. No hay que secar, el agua pura limpia en profundidad y seca solo sin dejar rastros ni manchas.

Una vez terminada la limpieza, espere 20 minutos para que seque perfectamente, ya puedes encender el sistema de placas solares y tener sus equipos al máximo rendimiento y con un mantenimiento apropiado a los materiales.

Nota importa.

Nada recomendable limpiar con agua corriente, si limpia con agua No tratada esta obligado a secarlo, el sol y el agua con minerales producen daños en todo tipo de instalaciones.

www.puralimp.com info@puralimp.com